

Bewertung Zustand der Segelgarderobe

Stand: 27.06.2020

Bezeichnung	Zustand*	* Erläuterungen
Großsegeln	2-3	1 = Sehr gut, neuwertig, sehr wenig genutzt 2 = gut, genutzt, aber keine Reparaturen, voll nutzbar 3 = befriedigend, viel genutzt, deutliche Nutzungsspuren, Reparaturen durchgeführt, aber voll nutzbar 4 = genügend, viel genutzt, erfüllt noch Zweck, Erneuerung sollte geplant werden
Fock	1-2	
Reservefock	2	
Genua	2	
Gennacker/Blister	1-2	
Bergeschlauch für Gennacker	1-2	
Vorsegelpersenning für Fock	2-3	
Vorsegelpersenning für Genua	2-3	
Zippack für Groß	4	
Kamin für Groß	3	
Sprayhood	3-4	
Abschluss Sprayhood	2	
Persenning für Schlauchboot	2-3	